Adaptarama

Protección Facial

Descripción y composición:

Adaptador con doble sistema de regulación para conseguir un ajuste óptimo.

El visor es abatible y va montado por la cara exterior del adaptador para evitar las filtraciones de líquidos al interior de la pantalla.

Sencillo montaje de visores.

Con **banda anti-sudor** fabricada en algodón y diseñada para ofrecer una excelente protección contra la caída del sudor en los ojos, así como para portar una mayor comodidad en el uso de los adaptadores.

Para uso sin casco: ajuste a cabeza.
Visor disponible también en PETG: más maleable y ligero que el policarbonato.

Resistencia Eléctrica:
Policarbonato: 1000 v

Circunferencia aproximada:
Mínimo: 59 cm. Máximo: 69 cm
EN 166

Visor regulable en altura.

Sencillo montaje de visores.

Ajuste a cabeza.

Ref.	Producto	Marcado
906938	Adaptador	CE MEDOP 166 3 9 B
906941	Visor policarbonato 1mm	CE MEDOP 1 B 3 9
908291	Visor PETG 0,75 mm	CE MEDOP 1 B 3
912144	Banda Anti-sudor	CE MEDOP

Protección Facial

Norma y Certificación	EN 166
Aplicaciones	Sectores: pintura, jardinería, trabajos forestales, construcción, pintura, madera, agricultura y ganadería, trabajos en el exterior, etc. **Resistencia química del Policarbonato:** -Aceite de linaza, de oliva, parafina y ricino. -Ácido Arsénico (20%), Acético (5%), Clorhídrico (20%), Crómico (20%), Perclórico (10%) y Propiónico (20%) -Alcohol Butílico, Etílico (96%) e Isoamílico -Alumbre Aluminio-Potásico y Cromo -Azufre -Bicarbonato Sódico -Bisulfato sódico -Bisulfito sódico -Bromato potásico -Bromuro potásico -Cemento -Cera suelos -Cicloexano -Cloruro Alumnio, Amónico, Cobre, Cuproso, Mercúrico, Potásico, Sódico y Sulfúrico -Decalina -Ligroina-Eter Petróleo -Nitrato Cálcico y Potásico -Pentano -Persulfato Potásico -Piridina -Progalgilalcohol -Rodanuro Potásico -Sucedániao trementina -Sulfato Aluminio, Ferroso, Magnésico, Manganeso, Níquel, Potásico, Sódico y Zinc -Tricloruro antimonio -Vinagre Lista completa de Resistencia química de materiales: **www.medop.es/chemicalresistance.pdf**
Conservación **Almacenaje - Caducidad**	Guardar en su envase original protegiendo el visor. Almacenar a temperatura ambiente en lugar seco. La vida de los recambios viene definida por su uso y desgaste en función de la persona, el tipo de trabajo, el nivel de sudoración, etc. Medop recomienda mantener la máxima higiene en los recambios que están en contacto con la piel del operario.
Indicaciones **Uso - Modo empleo**	**Visores:** limpiar con agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Recomendable usar también productos especializados: por ejemplo, spray antiempañante Medop (910.574). **Recambios:** vienen con una cinta de velcro. Abra la cinta de velcro y coloque el recambio en la parte frontal del adaptador con el velcro mirando hacia el frente (la frente del operario debe quedan en contacto con la parte sin velcro del recambio). Ajuste el velcro fijando el recambio a la parte frontal de adaptador.
Presentación	Ref. 906.938 - Adaptador 1pcs/caja. 40 pcs/cartón. Ref. 906.941 - Visor policarbonato 1pcs/caja. 50 pcs/cartón. Ref. 908.291 - Visor PETG 10pcs/caja. 100 pcs/cartón. Ref. 912.144 - Banda anti-sudor 20uds/bolsa 20 bolsas/cartón. Los visores se suministran en bolsas con film protector por ambas caras.
Medidas	Medidas Visor: 22 x 39,1 cm. Medidas Banda anti-sudor: 10,3 x 44 cm

Código de Barras

Adaptador	G-TIN 13 : 8423173134235	G-TIN 14 : 28423173134239
Visor policarbonato	G-TIN 13 : 8423173134266	G-TIN 14 : 28423173134260
Visor PETG	G-TIN 13 : 8423173140342	G-TIN 14 : 38423173140343
Banda anti-sudor	G-TIN 13 : 8423173881672	G-TIN 14 : 18423173881679