# Casco Basic

· Casco Basic - Interior

· Casco Basic - Amarillo

· Casco Basic - Blanco

· Casco Basic - Azul

## Protección Corporal: Protección de Cabeza

### Descripción y composición:

**Casco fabricado en Polipropileno**. El arnés interior incorpora una banda de tela en la parte frontal, tanto para aportar comodidad al usuario como para absorber el sudor.

Especificación técnica: EN 397-1995 que incorpora la enmienda 1 especificación para los cascos de seguridad industrial.

**Rango de Tallas del arnés:** 55 a 62 cm.

**Colores:**

**Peso:** 328gr.

Arnés de 4 puntos con tira de agujeros. Sin ventilación. Banda antisudor.

**EN 397:2012+A1:2012**

Rango de tallas: 55 a 62 cm.

Ajuste mediante tira de plástico.

Banda antisudor.

| Color | Ref. | Producto | Tipo de arnés |
|---|---|---|---|
| Azul | 911.580 | Casco Basic | Arnés 4 puntos |
| Blanco | 911.582 | Casco Basic | Arnés 4 puntos |
| Amarillo | 911.584 | Casco Basic | Arnés 4 puntos |

# Protección Corporal: Protección de Cabeza

| | |
|---|---|
| **Norma y Certificación** | EN 397:2012+A1:2012 |
| **Aplicaciones** | Apto para diferentes industrias y tareas: cortado de metal, pintura a spray, carpintería, trabajos de albañilería, industria petrolífera, ingeniería química, agricultura, soldadura eléctrica, industria del hierro y del acero, etc. |
| **Conservación<br>Almacenaje - Caducidad** | Para su correcta conservación, mientras no se esté utilizando deberá guardarse horizontalmente en estanterías o colgado de ganchos no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas. Si durante la jornada laboral se adhieren materiales tipo cemento, yeso, cola etc., pueden eliminarse de forma mecánica o mediante disolventes que no ataquen el material. También se puede limpiar con agua, detergente y con la ayuda de un cepillo de cerdas duras.<br><br>La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho. La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. Los cascos fabricados con polipropileno tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos si se tiene que utilizar con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años. |
| **Indicaciones<br>Uso - Modo empleo** | Ajustable a los puntos de anclaje del interior del casco mediante ojales. La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada y colocada. Este equipo está diseñado para utilizarse durante cortos periodos de tiempo. |
| **Presentación** | Embalaje individual: 1 ud.<br>Cartón de 50 ud. |

**Código de Barras**

| | COD. BARRAS | D. BARRAS CARTÓN |
|---|---|---|
| 911.580 | 8423173874889 | 18423173874886 |
| 911.582 | 8423173874902 | 18423173874909 |
| 911.584 | 8423173874926 | 18423173874923 |